



Police

PRO JUSTITIA

Procès-Verbal Initial

POLICE FEDERALE - 4936
DAC-POLICE DE LA ROUTE LIEGE
POSTE CIRCULATION BATTICE - 4936
BATTICE

Rue de Henri-Chapelle 24
4651 Herve

Tel. [REDACTED]

Fax. [REDACTED]

Destinataires :

PR Section Police de Liège (original)
DAC-POL ROUTE LIEGE-PCIRC BATTICE (copie)

Objet du PV:

Accident de roulage.

Avis :

Faits :

Accident avec dégâts matériels.

Date et heure de constatation : 02/10/2020 à 16:53 heures.

Date et heure faits : 02/10/2020 à 16:38 heures.

Lieu : 4020 Liège, échangeur de Cheratte, bretelle A.003.298 en direction de l'A3 (Bruxelles).

Sans circonstances aggravantes.

Concernés :

Partie A : Ford fiesta immatriculée [REDACTED]

Conducteur : [REDACTED]

[REDACTED]

Domicilié : [REDACTED]

Partie B : tracteur DAF immatriculé [REDACTED]

Conducteur : [REDACTED]

[REDACTED]

Domicilié : [REDACTED]

Utilisateur :

Dénomination : [REDACTED]

Adresse : [REDACTED]

[REDACTED]

Propriétaire du véhicule :

Nom, prénom : [REDACTED]

Adresse : [REDACTED]

[REDACTED]

Transmis le : 13/10/2020

Visa : [REDACTED]

Nombre d'annexes: 03

Réservé au destinataire :

PA4
19 OCT 2020
Parquet du Procureur
Division L.A.3-99
PA4

PRO JUSTITIA

L'an deux mille vingt, le vendredi deux octobre à 16:40 heures,

Nous, [REDACTED], Premier Inspecteur et [REDACTED] Inspecteur,

Agent de Police Judiciaire, de la Police Fédérale, Police de la Route, en résidence à HERVE-BATTICE, revêtus de notre uniforme, sommes informés :

INFORMATION

Ce jour à 16:40 heures, sommes informés par notre centre de communication qu'un accident de roulage vient de se produire à 4020 Liège, dans l'échangeur de Cheratte, venant de Maastricht en direction de l'A3-E40 (Bruxelles).

Nous nous rendons immédiatement sur place où nous arrivons à 16:53 heures. Deux véhicules sont impliqués dans l'accident, les conducteurs sont indemnes. Afin de garantir la sécurité des lieux et des personnes, nous nous déplaçons tous vers le parking de service pour procéder aux constatations.

FAITS

Date et heure de constatation : 02/10/2020 à 16:53 heures.

Date et heure des faits : 02/10/2020 à 16:38 heures.

Lieu des faits : 4020 Liège, échangeur de Cheratte, bretelle A.003.298 en direction de l'A3 (Bruxelles)
à hauteur de la BK 97.2 de l'A3.

Sans circonstances aggravantes.

CONSTATATIONS

A notre arrivée sur les lieux, nous constatons ce qui suit :

Description des lieux (voir dossier photos) :

- Echangeur de Cheratte, bretelle A.003.298 en direction de Bruxelles venant de la « rotonde ».
- Cette bretelle d'autoroute comporte deux bandes de circulation et une bande de secours :
 - * la bande de droite est utilisée par les usagers qui viennent de l'A25 (Maastricht),
 - * la bande de gauche est utilisée par les usagers qui viennent de l'échangeur « rotonde » (Liège, Bruxelles,...).

En fin de bretelle, les usagers qui circulent sur la bande de gauche, doivent changer de bande et se placer sur la bande de droite (marqué au sol - flèches).

- Courbe vers la droite.

Description et position des véhicules :

- Une voiture de marque Ford est immobilisée en fin de bretelle sur la bande de circulation.
- Un véhicule articulé est également immobilisé à cet endroit, il se trouve en partie sur la bande de droite de l'autoroute A3 en direction de Bruxelles.

Dégâts aux véhicules (voir dossier photos) :

Ford fiesta :

tout le côté gauche de la voiture est endommagé, le rétroviseur gauche est cassé et replié vers l'avant,...

Tracteur Daf :

à l'avant droit : pare-chocs,...

CONCERNES

Partie A :

Voiture voyageur

Marque : FORD FIESTA
No de plaque : [REDACTED]
No de châssis : [REDACTED]
Date d'inscription : [REDACTED]
Validité Contrôle technique : [REDACTED]

Assurance :

Société : PARTNERS VERZEKERINGENx
N° de police : [REDACTED]
Valable du : 01/10/2020 au 30/09/2021

Conducteur : [REDACTED]

Domicilié : [REDACTED]

Partie B :

Tracteur

Marque : DAF XF 480 FT
No de plaque : [REDACTED]
No de châssis : [REDACTED]
Date d'inscription : [REDACTED]
Validité Contrôle technique : [REDACTED]

Assurance :

Société : AXA BELGIUM
N° de police : [REDACTED]
Valable du : 19/02/2020 au 31/01/2021

Conducteur : [REDACTED]

Domicilié : [REDACTED]

Utilisateur :

Dénomination : [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]

Propriétaire du véhicule :

Nom, prénom : [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]

PERMIS DE CONDUIRE

Partie A :

Nom, Prénom : [REDACTED]
Type : Permis de conduire électronique
Numéro : [REDACTED]
Nationalité : Belgique
Lieu de délivrance : Herve
Date de délivrance : [REDACTED]
Date de première délivrance cat .B : [REDACTED]

Partie B :

Nom, Prénom : [REDACTED]
Type : Permis de conduire
Numéro : [REDACTED]
Nationalité : Belgique
Lieu de délivrance : Bulgarie
Date de délivrance : [REDACTED]
Date de première délivrance cat .B :

CONSTATATIONS TECHNIQUES

Voie publique :

Type de voie : bretelle d'autoroute dans un échangeur, jonction de deux chaussées.

Agglomération : hors agglomération.

Vitesse autorisée : à l'endroit de l'accident, la vitesse maximale autorisée est de 120 Km/h.

Caractéristiques : courbe vers la droite.

Circonstances atmosphériques : normales

Etat de la route : sec

Visibilité : jour

RESUME SUCCINCT DES FAITS

D'après nos constatations et les renseignements recueillis, l'accident se serait déroulé comme suit :

[REDACTED] Ford) circule sur l'A25 (Maastricht - Liège) et dans l'échangeur de Cheratte, il prend la direction de Bruxelles. Il se retrouve donc sur la bande de droite de la bretelle A.003.298.

[REDACTED] il circule à bord du tracteur DAF et vient de jupille (A25 Liège - Maastricht). Il entre dans la rotonde de l'échangeur et prend la direction de Bruxelles. Il se retrouve sur la bande de gauche de la bretelle A.003.298 et doit prendre place à droite. En fin de bretelle, il se déporte donc vers la droite et percute la Ford.

ETAT DES CONDUCTEURS

Partie A :

Il nous semble bien voir et bien entendre. Il ne nous paraît pas sous influence de la boisson ou de produits stupéfiants. Le test haleine s'est avéré négatif.

Partie B :

Il nous semble bien voir et bien entendre. Il ne nous paraît pas sous influence de la boisson ou de produits stupéfiants. Le test haleine s'est avéré négatif.

AUDITIONS PARTIES IMPLIQUEES

Monsieur [REDACTED] s'exprime pas en français ; il a rédigé sa déclaration sur un formulaire « étranger ».

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Des prises de vue photographiques des lieux de l'accident et des véhicules accidentés ont été prises.
Voir en annexes.

RENSEIGNEMENTS

Ci-joint :

- Annexe 1 : audition de la partie A [REDACTED]
- Annexe 2 : audition de la partie B [REDACTED]
- Annexe 3 : dossier photos.

Dont acte,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

	Police Fédérale - Police de la Route - Poste de circulation Battice Rue de Henri-Chapelle 24 4651 Battice Téléphone: 087/44.03.70 Fax: 02/206.80.51 Mail : dga.dah.wpr.lie.battice@police.belgium.eu	
	PROCES-VERBAL D'AUDITION	

Le 02/10/2020 à 17.05 heures. Nous, [redacted]
☒ Inspecteur, ☐ Inspecteur Principal, ☐ Commissaire, de la Police Fédérale, Poste de circulation de
 BATTICE, entendons aux date et heures susmentionnées à [redacted], l'intéressé(e) :

Nom :	[redacted]	Prénom :	[redacted]
Nationalité :	[redacted]	Date de naissance / R.N	[redacted]
Profession :		Etat Civil :	
Adresse			
Gsm / Tél :	[redacted]	E-Mail :	

L'intéressé(e) déclare en langue française : je souhaite m'exprimer en langue française et fait usage de cette langue en justice.

Avant le début d'audition :

☒ Vous me remettez la déclaration écrite de mes droits. ☒ Je prends connaissance :

1. de la communication succincte des faits sur lesquels je vais être entendu, à savoir :

conducteur impliqué dans un accident de circulation
 survenu à Charlotte le 02/10/20

2. que je ne peux pas être contraint(e) de m'accuser moi-même.

3. que j'ai le choix, après avoir décliné mon identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de me taire.

Au début de l'audition :

☒ J'ai, au début de mon audition, à nouveau pris connaissance de la communication succincte des faits sur lesquels je vais être entendu. ☒ Je prends connaissance que :

1. je peux demander que toutes les questions posées et toutes les réponses données soient actées dans les termes utilisés.

2. je peux demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminée.

3. mes déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice.

4. je ne peux pas être obligé(e) de m'accuser moi-même.

Données permis de conduire :

Date de Délivrance :	[redacted]	Lieu de Délivrance :	HERYF
N° Permis de conduire :	[redacted]	Catégorie :	A B E
Porteur :	☒ OUI ☐ NON		

Données véhicule :

Marque :	FORD	Type :	FIESTA
Couleur :	Grise	Immatriculation :	[redacted]
Châssis :		Contrôle technique	
Nom Assurance :	PARTNERS [redacted]	N° de Police :	[redacted]
Validité du :	01/10/20	au	30/09/21
Propriétaire :			
Dégâts :	Tout le côté gauche, ... rétroviseur gauche replié vers l'avant, ...		

Données remorque :

Marque :		Type :	
Couleur :		Immatriculation :	
Châssis :		Contrôle technique	
Nom Assurance :		N° de Police :	
Validité du :		au	
Propriétaire :			
Dégâts :			

Au moment des faits, je roulais pour :

☒ mon compte propre

☐ le compte de

Le àheures, je venais de

et me dirigeais vers

en tant que conducteur à bord du véhicule mieux renseigné ci-dessus

☐ Je suis sur le chemin du travail.

☐ Je ne suis pas sur le chemin du travail.

Je circulais sur la bande de circulation de ☐ droite ☐ centrale ☐ gauche ☐ à une vitesse approximative de Km/h.

☐ Je ne saurais préciser la vitesse à laquelle je circulais.

L'accident s'est produit de la manière suivante :

Ce jour vers 17 heures, je circulais à bord de ma voiture sur l'autoroute A26 vers la Moskvicht en direction de Liège. Dans l'éclouage de Cherette j'ai pris la direction de Bruxelles et je me suis retrouvé dans la rotonde ; à cet endroit la chaussée est faite de deux lds de circulation.

Je me trouvais donc sur la bande de droite. Dans un feu de "marée" juste avant de me retrouver sur l'autoroute A3/E40 j'ai été surpris par un véhicule articulé venant de l'arrière et ce, par la gauche.

Ce véhicule a percé tout le côté gauche de ma voiture.

Je pense que le choc entre les deux véhicules s'est fait à hauteur (+) du signal B1 (triangle sur pointe) qui se trouve juste avant l'E40.

☒ Je portais la ceinture de sécurité. - ☐ Je ne portais pas la ceinture de sécurité.

☒ Je n'ai pas consommé des boissons alcoolisées - ☐ J'ai consommé des boissons alcoolisées.
J'ai subi un éthylotest. Le résultat est : ☐ S - ☐ A - ☐ P

☐ J'ai subi un test salivaire (drogue). Ce dernier est ☐ Négatif - ☐ Positif

☒ Mon véhicule est équipé de l'ABS. ☐ Mon véhicule n'est pas équipé de l'ABS.

☐ Je suis blessé :

☐ Je suis blessé mais je ne désire pas d'ambulance sur place. Je vais consulter ultérieurement un medecin. Je vous transmettrai les éventuelles attestations médicales délivrées.

☒ Je ne suis pas blessé.

☐ Je n'avais pas de passager dans le véhicule.

☒ J'avais comme passager dans le véhicule : mon épouse

☐ blessé, ☒ indemne, ☐ décédé, domicilié à

☐ J'avais comme passager dans le véhicule :

☐ blessé, ☐ indemne, ☐ décédé, domicilié à

☐ J'avais comme passager dans le véhicule :

☐ blessé, ☐ indemne, ☐ décédé, domicilié à

☐ Vous me remettez les coordonnées du Service d'aide policière aux victimes.

Vous m'avez donné lecture de mon audition. Mon audition est conforme à ce que je viens de déclarer, je la signe en minute.

☐ Je ne désire pas obtenir copie de mon audition.

☒ Je désire obtenir copie de mon audition. Je prends connaissance que la copie de mon audition sera envoyée à mon domicile.

La procédure de personne lésée s'applique ☐ oui ☐ Non. Si oui :

☐ Je ne désire pas me porter personne lésée.

☐ Je désire me porter personne lésée. Je prends connaissance que le formulaire de personne lésée sera envoyée à mon adresse.

☐ Je souhaite réfléchir avant de me porter personne lésée. Je prends connaissance que le formulaire de personne lésée sera envoyée à mon adresse.

☐ J'ai / ☐ Je n'ai aucune remarque ou commentaire à formuler concernant votre intervention.

Audition terminée le 02/10/2020 à 17.26 heures.


Signature de la personne entendue

Dont Acte,


Signature du verbalisant

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Accident avec dégâts matériels survenu le 02/10/2020 à 16h38
À 4020 LIEGE, échangeur de Cheratte, bretelle A.003.298 en direction de l'A3 (Bruxelles)

Endroit supposé de l'accident



Provenance des véhicules



J'ai quitté l'usine pour Manhay, mais je devais prendre l'autoroute, il y a une route à droite, elle vient de Visé. J'ai donné le signal à droite pour prendre l'autoroute, j'ai donné le clignotant gauche, la voiture m'a percuté à droite, j'ai priorité, il vient de droite.

Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité .

Pour traduction conforme et ne varier de la langue bulgare vers la langue français . Fais à Rocourt , le 25 / 11 / 2021 .

Signature : [REDACTED]

Traducteur - interprète juré

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

